

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

LEVEGŐS EGYENESCSISZOLÓHOZ

Üzembe helyezés előtt kérjük, hogy a használati utasítást olvassa el! Amennyiben ezt nem teszi vagy nem érti, a készüléket ne helyezze üzembe!

Beállítás és üzemeltetés

- 1, Új szerszámok kenése: Mielőtt a készüléket a levegőcsatlakozóhoz csatlakoztatja 5 csepp Karnasch hidraulikaolajat” (ART 60.1300) cseppentsen a csőbe.
- 2, Ezt a készüléket egy karbantartó egységgel együtt kell üzemeltetni, amelyet a készülékhez három méteren belül kell felállítani.
- 3, Csak a készülékhez használható szerszámokat használjon.
- 4, A csiszolószerszámok felhasználásakor a legnagyobb távolság a szerszám hátoldala és a szerszám befogás között max 10 mm lehet. Amennyiben ez a távolság nagyobb a szerszám megengedett fordulatszáma csökken.
- 5, A csiszoló és maró szerszámok befogásakor figyeljen arra, hogy a befogott minimális szárhossz ne legyen kevesebb 10mm-nél.
- 6, Rosszul befogott vagy sérült szerszámot ne használjon mivel ez túlzott vibrációhoz vezethet.

Az 1-es és a 2-es pont a KA 1000 típus esetére nem vonatkozik

Üzembentartás

- 1, A levegőcsöveket rendszeres időközönként át kell vizsgálni. A sérült csöveket ki kell cserélni.
- 2, Az olajzó (karbantartó) egységet rendszeresen ellenőrizni kell. Szükség esetén olajjal fel kell tölteni.
- 3, Biztosítani kell, hogy a gép típusmegnevezése látható állapotban maradjon.
- 4, Az üzemeltetési és biztonsági feliratokat minden készülékhez biztosítani kell.

Bármely más nem eredeti Karnasch alkatrész alkalmazása minden garanciát megszakít.

Olvassa el a készülékhez mellékelt biztonsági adatalpot!

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

EGYENESCSISZOLÓHOZ

- 1, Ellenőrizze a gép fordulatszámát. Ennek nem szabad a szerszám megadott fordulatszámát túllépnie.
- 2, Vágótárcsát, nútoló és polírozó szármarót nem szabad a készülékkel használni.
- 3, A szár és a befogó átmérőnek egyeznie kell.
- 4, Biztosítani kell, hogy az üzemi nyomás ne haladja meg a 6,3 bar nyomást. Alkalmazzon nyomásszabályzót.
- 5, Személyi védőfelszerelés használata szükséges. (védőszemüveg, arcvédő, fülvédő, kesztű)
- 6, Laza öltözetet és hosszú hajat a készüléktől távol kell tartani.
- 7, Figyelem! A készülék kikapcsolása után se érjen a szerszámhoz, ameddig az forog.
- 8, Szerszámcsere ill. a levegőcsatlakozás leválasztása előtt a levegőt zárja el.
- 9, A gépnek robbanásveszélyes helyen nem szabad működnie.